

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>LAONA R</u>
PRESSO	<u>BARI + 20c</u>
COMMESSA	<u>20 M</u>
MODELLO	<u>GADDA</u>
MATRICOLA	<u>MMSC</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: Intervento come da norme normative in
MANUTEN. STRUTTURALE SULLA FACCIATA DI CEMENTO

<u>FORG SM 10096 BITE</u>		<u>Solo 2/12/25</u>	
<u>FORG SM 10097 BITE</u>		<u>u</u>	
<u>FORG SM 10098 BITE</u>		<u>u</u>	
<u>FORG SM 10100 BITE</u>		<u>u</u>	
<u>FORG SM 10101 BITE</u>		<u>u</u>	
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>FORG SM 10102 BITE</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>FORG SM 10103 BITE</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>FORG SM 10104 BITE</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>FORG SM 10105 BITE</u>		<u>u</u>	<u>u</u>
<u>FORG SM 10106 BITE</u>		<u>u</u>	<u>u</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PARSONS</u>	<u>20</u>				
<u>DELLA</u>	<u>20</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

MAGNA
Magna P.I. S.p.A.
C.F. e P.IVA 04886850728