

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	BAP 2
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	BAP 2 M 10
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO COLLE DI BOMBA CILINDRICA
A MANUTENZIONE. SOSTITUZIONE SUI MACCHINARI IN
OGGETTO

PER SOSTITUIRE SW NOC5 SOSTA.
PER SOSTITUIRE SW NOC6 SOSTA.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BARBISIO</u>	<u>08</u>				
<u>BASILE</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma]

MAGNA
Cod. For. 20 FEB. 2026
FIRMA DEL CLIENTE [Firma]
"Ricevuto con ispezione e verifica"
Leggibile