

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGN R</u>
PRESSO	<u>BIFI + BILZ</u>
COMMESSA	<u>CG M NO</u>
MODELLO	<u>GRUPPI FIMO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE DA BOSMA RICHIEDERE LA
MANUTENZIONE SECONDO SUE NORME

WEIDEN SLS MOPC SESTO. SAD 08/03/2006
WEIDEN DM 1000 SESTO. " 08/03/2006

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGN R</u>	<u>06</u>				
<u>ANDREA</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

"Procedo con riserva e verifica"
Firma
Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.