

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIGNA PT</u>
PRESSO	<u>FEDICASSO</u>
COMMESSA	<u>25 M 14</u>
MODELLO	<u>KFUSER 100</u>
MATRICOLA	<u>AD 106</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFettuando GOMME DA 600mm RILASCIARE LA
PRESURE. INOLTRE SOSTITUIRE SUE PNEUMATICHE W OBBIETTO
CON I RELATIVI GOMME E PNEUMATICHE DI TUNING
ORIGINALE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIGNA PT</u>	<u>8/1</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

PIGNA PT
Cod. F. 91015338
24 NOV. 2005
Firma Leggibile [firma]
Ricevuto con riserva e verifica"

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



MAIN TECH srl
Via delle Ortense, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno Bari
tel./fax. 080/5313558 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1



OPERATOR *WCG/mis*

✓	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
✓	Controllo tensione alimentazione del motore	
✓	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
✓	Controllo teleruttori	
✓	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
✓	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
✓	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
✓	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
	Lavaggio scambiatore a piastre	

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
	Controllo rumorosità ventilatore	
	Controllo assorbimenti elettrici	
	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
	Controllo pendenza scarichi condensa	

22/11/2025