

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PLA GAS R</u>
PRESSO	<u>INTERTECH</u>
COMMESSA	<u>26.11.06</u>
MODELLO	<u>PIRELLA</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFICACIA WILCO POST IN OPERA DEL CODICE
A ASSUNTO PRESSO INTERTECH SPAZIA VISITA CON
PIRELLA CON UNITA' INTERTECH E POST TUBI IN OPERA - POST
UNITA' ESTERNA

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO REF. SU VITA' FRANCESCO LOIS

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>08</u>				
<u>PIRELLA</u>	<u>08</u>				
<u>DE PAS</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma]

AVANTIA
Cod. For.
04 FEB 2020
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile