



C.da Fondo la Comola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA	MAGNA PT SPA	Ordine di lavoro n.	3331
	VIA DEI CICATUNSI, 4		
	70026 - ROGNANO	Data	16-12-2025
C/O VS CANTIERE			

Macchina Tipo PANGBORN	N. Macchina OKU10418	H. MT:	Sbraccio mt	Ore	Operatore LANTICORD - DEBENEDECTIS

ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO		Montaggio ☐	Visite periodiche ☐
data	matina	pomeriggio	ore	Tempo (H)	Percorso (km)	Tempo (H)	Percorso (km)	Smontaggio ☐	Noleggio ☐
								Riparazione ☐	Garanzie ☐
								Vendita ☐	☐

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PANGBORN
OKWIOU18 TURBINE 1-2

(Int. dell 01/12)

MATERIALI IMPIEGATI

[illegible]

Firma dell'esecutore

Firma del Committente