

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>INGEN R</u>
PRESSO	<u>BARI</u>
COMMESSA	<u>26 M 13</u>
MODELLO	<u>WEL 012</u>
MATRICOLA	<u>DM 10063</u>

BSA

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GATE DA WORKMAN NELLA STRADA
INIZIO ATTIVITA' DI PULIZIA E RASATURA EPOSSO IL
CRACKING IDRO DALLA MACCHINA IN OGGETTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>06</u>				
<u>DI PNO</u>	<u>06</u>				
<u>OSCARINI</u>	<u>06</u>				
<u>OSCARINI</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

AMAGNIA

Cod. For. _____

02 MAR. 2023

"Ricevuto con riserva e verifica"

FIRMA DEL CLIENTE
Leggibile [Firma]

FIRMA DEL TECNICO [Firma]