

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA</u>
PRESSO	<u>Bell</u>
COMMESSA	<u>26 M 13</u>
MODELLO	<u>WEL 5502</u>
MATRICOLA	<u>DN 1063</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

POS 1

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO LA CONTROLLAZIONE DELLA
VALVOLA SUL MANIFESTO E OBTURATO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MONTUCCI</u>	<u>04</u>				
<u>MAGGIORANI</u>	<u>06</u>				
<u>DELLA</u>	<u>04</u>				
<u>GRANATA</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod. For. _____
02 MAR. 2026
FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva di verifica"
Firma Leggibile <u>Chiusi</u>

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE