

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>INGRA 2</u>
PRESSO	<u>BARI</u>
COMMESSA	<u>25 M 10</u>
MODELLO	<u>GOLFO TANGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COLLE DA NORMA MANIFES
LA MANUTENZIONE SETTEMAN - SULLA PISCINA IN
OFFICINA

FILAG DA 10M3 SETTE. SUD 15/12/2005

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCO MURRO</u>	<u>03</u>				
<u>DELLA</u>	<u>03</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

<u>AVVAGNERA</u> Cod. For. _____ <u>22 DIC. 2005</u> "Ricevuto con riserva e verifica" <u>[Signature]</u>
--