

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	Bari + BSP2
COMMESSA	CG M 10
MODELLO	Goodici. Eural
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO	Effettuando l'ordine di lavoro ricevuto la manutenzione. Blocc. sulla macchina in oggetto
FELDONI	Non Mop1 Blocc. SLD 09/03/06
FELDONI	Non Mop3 Blocc. " "
"	Non Mop4 Blocc. " "
"	Non Mop13 Blocc. " "
NOBEL	Non Mop55 Blocc. " "
"	Non Mop56 Blocc. " "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
"	Non Mop57 Blocc.	"	"
SCHWAB	SLA 10031 Blocc.	"	11/03/06
"	SLA 10033 Blocc.	"	"
"	SLA 10035 Blocc.	"	"
"	SLA 10036 Blocc.	"	"

NOTE DEL TECNICO	SCHWAB SLA 10037 Blocc.	"	"
SCHWAB	SLA 10038 Blocc.	"	"
"	SLA 10012 Blocc.	"	"
"	SLA 10015 Blocc.	"	"
TSCHERN	SLA 10055 Blocc.	"	13/03/06
"	SLA 10058 Blocc.	"	"
"	SLA 10033 Blocc.	"	"

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCONI	08				
GASCIANO	00				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

Magna PT S.p.A.
C.F.: e P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.