

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA RT
PRESSO	BAPA + BAPC
COMMESSA	25 M 10
MODELLO	GWDC RTX
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO Intervento come da lavoro richiesto in
MANUTENZIONE. BLOCCHI. SUI MACCHINARI IN OPERA

STATER FFW 1006 BLOC.	SAD 01/12/25	
STATER FFW 1003 BLOC.	~	~
STATER FFW 1004 BLOC.	~	~
STATER FFW 1005 BLOC.	~	~
STATER FFW 1006 BLOC.	~	~

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
STATER FFW 1007 BLOC.		~	~
STATER FFW 1008 BLOC.		~	~
STATER FFW 1009 BLOC.		~	~
STATER FFW 1007 BLOC.		~	~
STATER FFW 1005 BLOC.		~	~
STATER FFW 1003 BLOC.		~	~
STATER FFW 1009 BLOC.		~	~
STATER FFW 1006 BLOC.		~	~
STATER FFW 1005 BLOC.		~	~
STATER FFW 1007 BLOC.		~	~

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
TECNICO	08				
DETTA	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL TECNICO [Firma] FIRMA DEL CLIENTE [Firma]

MAGNA
Magna RT S.p.A.
C.F. e P.IVA 04886840728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.