



C.da Fondo la Cornola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA <u>MAGNA PT SpA</u>					Ordine di lavoro n. <u>3560</u>
<u>VIA DEI CICLATINI, 4</u>					
<u>70026 - MORGNO</u>					
C/O VS CANTIERE					Data <u>28-01-2026</u>
Macchina Tipo	N. Macchina	H. MT:	Sbraccio mt	Ore	Operatore <u>LANTICOTIA - DEBENSIO S</u>
<u>WHEELABRATOR</u>	<u>0K11013</u>				

ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO		Montaggio	Visite periodiche
data	mattina	pomeriggio	ore	Tempo (h)	Percorso (km)	Tempo (h)	Percorso (km)	☐	☐
								☐	☐
								☐	☐
								☐	☐
								☐	☐

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

INTERVENTO SU WHEELABRATOR OKU1013 CON
SOSTITUZIONE PIASTRE DI PROTEZIONE PORTA CATI. LAVORO

Int.all of 12/25

MATERIALI IMPIEGATI

Q.tà	Codice	Descrizione
		RIF. ORD 4500726296 - P.S. 04
		CLAV 356,
		RIF. PR. 389 / 25
		REF SISTO

A.M.A.R.I.A.
510138

Cod.For. _____

28 DIC. 2023

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma
Leggibile _____

Firma dell'esecutore

Firma del Committente