

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA A</u>
PRESSO	<u>BARI + BAP</u>
COMMESSA	<u>05 M 10</u>
MODELLO	<u>6212. RITAL</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO LAVORO DA NORMA RICHIESTA
LA MANUTEN. BITE SMC CON PIASTRE IN
OGGETTO

ECN 6 HOK 10572 BITE SWD 26/12/08
WATER SCS 10552 BITE "
REFSHAFER SCW 1000 BITE " 29/12/08
REFSHAFER SCW 1001 BITE "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>REFSHAFER SCW 1012 BITE</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>REFSHAFER SCW 1013 BITE</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>REFSHAFER SCW 1014 BITE</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BRUNO</u>	<u>03</u>				
<u>FRANCESCO</u>	<u>03</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ANNO 2008
Cod.For. 06 071 003
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Cher
Leggibile Cher

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE