

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	BARI - BAZ
COMMESSA	26 M. NO
MODELLO	GOLO FANGO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		



DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GOLO DA USINA LUCHESTA IN
MANUTENZIONE SEDE. SUIE INCHIARE 12 ORE
ED 6 ORE 100% SEDE SSD 26/01/2026
INCHIARA IN W 100% SEDE " 29/01/2026

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNA</u>	<u>06</u>				
<u>SSD / FVS</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	 "Ricevuto con riserva e verifica"

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.