

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE <u>MACAN S</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO <u>OFFICINA MAINTECH</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	☐	☐	☐	☐
MODELLO <u>SERPENTINA CARRA</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA <u>IN TRATTO</u>	☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO SOLO RIMBORSO PAGA AL
LAZIO CANTIERI DELLA STESSE + RENDERE PER
VERIFICA TECNICA

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIREOMARCO</u>	<u>08</u>				
<u>BOANO</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA

Cod.For. _____

27 GEN. 2026

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma

Leggibile