

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA S</u>
PRESSO	<u>BARI + BAZ</u>
COMMESSA	<u>25/11/20</u>
MODELLO	<u>6000 FINE</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GATE DA WORKMAN RICHIESTA LA
MANUTENZIONE GATE DA. SUIA RICHIESTA IN OGGI
DESHAWER SUI MOZZI SUI. SCAD 18/11/2025
NILES DA 1000/2000 SUI. " 15/11/2025
NILES DA 1000/2000 SUI. "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>08</u>				
<u>25/11</u>	<u>08</u>				
<u>25/11</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.