

C.da Fondo la Cornola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721



SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA MAGNA PT SPA VIA DEI CICLATINI, 4 70026 - ROBUGNO					Ordine di lavoro n. 3343 Data 23-01-2026				
C/O VS CANTIERE									
Macchina Tipo WHEELABRATOR		N. Macchina OKU11013		H. MT:	Sbraccio mt	Ore	Operatore LANZILLOVA - DEBENEDICTIS		
ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO			
data	mattina	pomeriggio	ore	Tempo (H)	Percorso (km)	Tempo (H)	Percorso (km)	Montaggio ☐	Visite periodiche ☐
								Smontaggio ☐	Noleggio ☐
								Riparazione ☐	Garanzie ☐
								Vendita ☐	☐

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

INTERVENTO SU WHEELABRATOR OKU11013 CON
RIPRISTINO PERDITA ZONA INFERIORE ELEVATURE / COLLETA
E ISPEZIONE MACCHINA

Int. cell 19/01.

MATERIALI IMPIEGATI

[illegible]

Firma dell'esecutore

Firma del Committente