

## RAPPORTO DI INTERVENTO

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| CLIENTE   | MAGNA PT             |
| PRESSO    | RODOLFO ACCI, S.MIT. |
| COMMESSA  | 25 M DI              |
| MODELLO   | 1500 TEFEROCOCO      |
| MATRICOLA |                      |

| PROBLEMA RISCONTRATO     |                                |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GAS                      | ELETTRICO                      | IDRAULICO                | MECCANICO                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | MANUTENZIONE PROGRAMMATA       |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO |                          |                          |

**DESCRIZIONE LAVORO**



EFFETTUATO LAVORO DA NORMA CHIAMATA AD INTERVENIRE SULLA MACCHINA IN OGGETTO PER ROVERE PERDITA ACQUA DA BRACCIO SCAIDA PERTINENTE SI E RICHIEDUTO SUI DIMENSIONE PERDITA PIU ROVERE DI TERZA

| QUANTITÀ | MATERIALE IMPIEGATO | QUANTITÀ | MATERIALE IMPIEGATO |
|----------|---------------------|----------|---------------------|
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |

**NOTE DEL TECNICO**

| NOME                  | ORA LAVORO ORDINARIO | ORA LAVORO STRA. | NOTT. | FESTIVE | KM |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------|---------|----|
| VISCONTI<br>GIACCAFFA | 03                   |                  |       |         |    |
|                       |                      |                  |       |         |    |
|                       |                      |                  |       |         |    |
|                       |                      |                  |       |         |    |
|                       |                      |                  |       |         |    |

**ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE**

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod. For. <u>00 000 000</u>                                                        |                                                                                      |
| FIRMA DEL TECNICO                                                                  | FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva e verifica"                                  |
|  |  |