



maintenance and technology

MAIN TECH S.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - REA Bari 434199

N. 96/00c

DATA 2, 02, 206

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	AUGER R
PRESSO	BIR
COMMESSA	6 M di
MODELLO	WEISSER
MATRICOLA	in loco

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

DESCRIZIONE LAVORO Effettuato Controllo di Norme Redattive con
utilizzo della macchina in oggetto per problemi
di manutenzione, mancanza di carta e di verifiche
e di sistemi di gestione ottimali. Colpisce inoltre
il controllo delle di di sicurezza con l'uso
negativo di questa per la data di scadenza
che in alcuni casi è chiusa e dovrebbe
una attività secondo l'ordine di esecuzione in

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
8057	DAVANTI DELLO STESSO		

NOTE DEL TECNICO

NOTE DEL TECNICO Chimica Elementare di Bob Rooker
A cui è stato informato del problema

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PREGNATO	OZ				
DE PAG	OZ				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

C.F.: e P.W. S.P.A.
4886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.