

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGAN R</u>
PRESSO	<u>BALC</u>
COMMESSA	<u>26 m lo</u>
MODELLO	<u>GRUPPO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO ESTRATTORE GATE DA 108m RELAZIONE
LA MANUTENZIONE SETTE. SOUS FACILITA

WFE SET DA 10063 SETTE.
WFE SET DA 10060 SETTE.
WFE SET DA 10070 SETTE.


QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGAN R</u>	<u>08</u>				
<u>DE PAS</u>	<u>08</u>				
<u>GRUPPO</u>	<u>08</u>				
<u>DE PAS</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

	
Cod. For. _____	
14 FEB. 2026	
FIRMA DEL CLIENTE	ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile	<u>[Signature]</u>