

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>HAGAN R</u>
PRESSO	<u>SAFI</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>CONDIZ. ELLIC</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUANDO COSTE DA NORMA RICHIESTA LA
MANUTENZIONE BLOCCO. SULLA MACCHINA IN OGGETTO

SCHAUDT SLA 10031 BLOCCO

SAD 05/01/26

SCHAUDT SLA 10033 BLOCCO

"

SCHAUDT SLA 10035 BLOCCO

"

SCHAUDT SLA 10036 BLOCCO

"

SCHAUDT SLA 10038 BLOCCO

"

QUANTITÀ

MATERIALE IMPIEGATO

QUANTITÀ

MATERIALE IMPIEGATO

SCHAUDT SLA 10038 BLOCCO

"

SCHAUDT SLA 10038 BLOCCO

"

SCHAUDT SLA 10035 BLOCCO

"

EDAG SLA 10008 BLOCCO

" 06/01/26

EDAG SLA 10008 BLOCCO

"

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA G. M. S. D.</u>	<u>08</u>				
<u>DE PAG</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

