

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA F</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	<u>BSP 1</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	<u>Z6 M 18</u>	☐	☐	☐	☐
MODELLO	<u>WELDER</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA	<u>DM 10068 BS 622</u>	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO			

DESCRIZIONE LAVORO EFFETUANDO IL RIFORNIMENTO DELL'ACQUA
LIBRI 800 DI DI FORNITO + PRELUNGO SPIN +
VERIFICA FONDAZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PERCINIA</u>	<u>03</u>				
<u>GRACIA</u>	<u>03</u>				
<u>DE RAG</u>	<u>06</u>				
<u>DE JULIO</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.

