

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>BAZE</u>
COMMESSA	
MODELLO	<u>PROTECTOR HUB</u>
MATRICOLA	<u>1106</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO ATTENDIMENTO COLLE DA D. P. R. 2025 SUL
2025 SUL VIOLO IDENTITA F. GAS DOPO 30 GIORNI
CON TESTO ADESIONE DI FUGA

DAVON FESSEGUITA DA ANGELO PASCOMUSO
QST 1018-CE-005813-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PASCOMUSO</u>	<u>02</u>				
<u>DEPNO</u>	<u>02</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ARAGONA
Cod.For.
10 DIC. 2025
"Esecuzione con riserva e verifica"
Firma Leggitte

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE