



C.da Fondo la Cornola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA <u>MAGNA PT SPA</u>		Ordine di lavoro n. <u>3578</u>	
<u>VIA DEI CICALMINI, 4</u>		Data <u>19-02-2026</u>	
<u>70026 - ROBUGNO</u>			
C/O VS CANTIERE			
Macchina Tipo	N. Macchina	H. MT:	Sbraccio mt
<u>PANGBORN</u>	<u>OKU10400</u>		
		Ore	Operatore <u>LANTILLOIA - DEBENEDECTIS</u>
			<u>VITTOREI</u>

ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO			
data	matina	pomeriggio	ore	Tempo (H)	Percorso (km)	Tempo (H)	Percorso (km)		
								Montaggio	☐ Visite periodiche ☐
								Smontaggio	☐ Noleggio ☐
								Riparazione	☐ Garanzie ☐
								Vendita	☐ ☐

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

INTERVENTO SU PANGBOEN OKUIO400 PER LAVORO SU ELEVATORE CON
SMONTAGGIO TAPPETO E TAZZE, TAMBURO INFERIORE, MONTAGGIO TAMBURO CON ALBERO E
SUPPORTI, MONTAGGIO TAPPETO E TAZZE, REGISTRAZIONE E TIRAGGIO TAPPETO, PROVE DI
FUNZIONAMENTO. FORNITI RA SUPPORTI, CUSNETTI PER TAMBURO + BULLONERIA VARIA

MATERIALI IMPIEGATI

Q.tà	Codice	Descrizione
		INTERVENTO DEL 07-08-09 FEBBRAIO 2026
		RIF. ORD 4500727392 - POS. 04
		RIF. PR. 74/26
		REF LOISI
		 Cod.For. _____ 27 FEB. 2026 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma _____ Leggibile _____

Firma dell'esecutore

Firma del Committente