

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAN R</u>
PRESSO	<u>BIA + BIE</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>650 1150 +</u>
MATRICOLA	<u>650</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUANDO CONTROLLO IN NORMA CUCINE SPA LA
MANUTENZIONE. SETTA + BIE. DUE MACCHINE.

FRAG SPA 11016 SETTA.
CHRON BOX 10394 BIE.
ECH 10394 11016 BIE.


SUD 26/01/2026
u 20/01/2026
u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>08</u>				
<u>CONTO</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO


MAGNA	
Cod.For. _____	
27 GEN. 2026	
"Ricevuto con riserva e verifica"	
Firma	Leggibile

