

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>FIGURA R</u>
PRESSO	<u>BIFE</u>
COMMESSA	<u>25 M. 10</u>
MODELLO	<u>GOFF FANGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORRE DI NORMA INCALFESENZA LA
MANUTENZIONE SISTEMAZIONE SOTTO PORTINELLA
NIENTE DA MODIFICARE. SIDA 10/12/2008

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>FIGURA R</u>	<u>06</u>				
<u>DEP</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE



FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.