

RAPPORTO DI INTERVENTO

(Signature)

CLIENTE	<u>PIAGNA R</u>
PRESSO	<u>LOOSCE IT</u>
COMMESSA	<u>25 M 1/4</u>
MODELLO	<u>PANASONIC</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFettuando COLLE DA NORME RICHIESTE SULLA PLACCA DI MONTAGNA SOTTO SPACCE SOTTO MONTAGNA IN OGGIATO DA I RELATIVI QUOTOLI E SOSTITUIRE DI TRASPORTAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIAGNA R</u>	<u>05</u>				
<u>DEPNO</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

PIAGNA R
Cod. For. 9015228
22 DIC. 2005
Ricevuto con riserva e verifica
Leggibile (Signature)

FIRMA DEL TECNICO

(Signature)

FIRMA DEL CLIENTE

