

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	BARI + BIFE
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GARD PING
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRETTA VERIFICA ALL'INTERNO
MANUTENZIONE SECONDO SUE INSTRUZIONI IN OGGETTO
BRUSHARE SLW MOTOR SEST. SENZA 2/102/26
WEAR SLW MOTOR SEST. " 20/02/26

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>06</u>				
<u>GADALEA</u>	<u>03</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Magna PT S.p.A.
C.F. e P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio e osservazioni cliente. La relazione deve essere in ogni caso firmata.