

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>BALE</u>
COMMESSA	<u>26 M lo</u>
MODELLO	<u>Gallo 5mg</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE DA NORMA RICHIESTA IN
MANUTENZIONE SECONDO SUI MANUALE IN OGGETTO
EDUG SM 1018 SECONDO / SUI 19/01/2026
NILES SM 1018 SECONDO / u u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>Valcomuto</u>	<u>08</u>				
<u>DEPAC</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	MAGNA
		Cod.For. <u>29 GEN 2026</u>
		Ricevuto con riserva e verifica
		Firma Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.