

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>RIFE</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GADDA RISC</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO GATE DA NORMA QUALITÀ IN LA
MANUTENZIONE BISTESMEE SUI MACCHINARI 12 OGGI


<u>ENG DN 10104 BITE</u>	<u>SAD 02/02/2026</u>
<u>ENG DN 10105 BITE</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10106 BITE</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10107 BITE</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10108 BITE</u>	<u>"</u>

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>ENG DN 10109 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10110 BITE</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10111 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10112 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10113 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>

NOTE DEL TECNICO <u>ENG DN 10114 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10116 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10118 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10117 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10119 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG DN 10120 BITE.</u>	<u>"</u>	<u>"</u>

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>07</u>				
<u>GADDA</u>	<u>05</u>				
<u>DE RAO</u>	<u>10</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE



FIRMA DEL TECNICO [Firma] FIRMA DEL CLIENTE [Firma]
Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.