

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>BATE</u>
COMMESSA	<u>26 M di</u>
MODELLO	<u>FONG 8M</u>
MATRICOLA	<u>10110</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		



DESCRIZIONE LAVORO Effettuato Controllo da lavoro all'uscita
di 1200 metri sul macchinario per problemi di
assorbimento gruppo FONG da verificare e risolvere
il problema in base al problema meccanico e idraulico
da sostituire per falso allarme

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MASSIMO</u>	<u>00</u>				
<u>GIACINTO</u>	<u>00</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO 	FIRMA DEL CLIENTE 	Leggibile Firma "Ricevuto con riserva e verifica" 16 MAR 2006 Cod. Fur.
---	---	---

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.