

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	BARI EOL NED
COMMESSA	
MODELLO	EOL NED
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: Effettuando l'ispezione visiva e l'ascolto si è riscontrato un malfunzionamento del sistema di filtraggio dell'olio. Il tecnico ha provveduto a sostituire il filtro e a pulire il sistema di filtraggio. Il cliente ha verificato il corretto funzionamento del sistema e ha firmato il presente rapporto.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: INTERV. richiesto da LIGI LAVORANDO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNANO	01				
ROSA	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For. 91015338
27 GEN. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
FIRMA DEL CLIENTE [Firma]
Leggibile [Firma]

FIRMA DEL TECNICO [Firma]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.