



C.da Fondo la Cornola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA <u>MAGNA SPA</u>					Ordine di lavoro n. <u>3572</u>
<u>VIA DEI PICCAMINI 4</u>					
<u>70026 MODUGNO (BA)</u>					
C/O VS CANTIERE					Data <u>05/02/2026</u>
Macchina Tipo	N. Macchina	H. MT:	Sbraccio mt	Ore	Operatore <u>DIGIOLA - VIUCCI</u>
<u>DS 1222</u>	<u>50941009</u>				

ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO		Montaggio ☐	Visite periodiche ☐
data	matina	pomeriggio	ore	Tempo (h)	Percorso (km)	Tempo (h)	Percorso (km)	Smontaggio ☐	Noleggio ☐
								Riparazione ☐	Garanzie ☐
								Vendita ☐	☐

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENITIVA SU FILTRO DS1222 SU
SCARICOP

ИИЭВ. 03/02/76

MATERIALI IMPIEGATI

[illegible]

Firma dell'esecutore

Firma del Committente