

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA &
PRESSO	BARE
COMMESSA	26 M 01
MODELLO	JUNKER SLA
MATRICOLA	MM

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO COLLE DA BOSSA CHIAVITA AD INTERFERENZE SUI DISCHINI IN OGGETTO PER PROBLEMI DI FIDUCIA SORDA OLIO + SORDA GUIDESIMO NE FERMATO SI PROCEDEVA ALLA SOSTITUZIONE DELLE SPESE + VERIFICA E PROVE DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: CHIAVITA EFFET. DA RICHIESTA BUREAU

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	<i>[Signature]</i>
	FIRMA DEL CLIENTE "Esecuzione e verifica"
	<i>[Signature]</i>

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.