

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA</u>
PRESSO	<u>BA</u>
COMMESSA	<u>26 M. 10</u>
MODELLO	<u>SEDE. COPPI</u>
MATRICOLA	<u>11150</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE DA 108mm ALCHIE DA
LA ORNATE SEDE SUL MARCHIA LA OFFICIA
FORO DA 108mm SEDE. SED 26/01/2006
PIU' ALI SEDE u u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNA</u>	<u>06</u>				
<u>BA</u>	<u>10</u>				
<u>BA</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE [Signature]
MAGNA
 Magna PT S.p.A.
 C.F./P.IVA 048866850728