

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA</u>
PRESSO	<u>BARI - BATE</u>
COMMESSA	<u>20 M. 10</u>
MODELLO	<u>6000 - RITE</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CODE DA NORMA RIVITARE
LA MANIF. BATE. SUI RACCOMANDA W. OBERTO

WELDER S/A M085 BITE.	S/A	13/01/2026	
WELDER S/A M086 BITE.	u	u	
WELDER S/A M087 BITE.	u	u	
WELDER S/A M089 BITE.	u	u	
WELDER S/A M090 BITE.	u	u	
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
WELDER S/A M091 BITE.		u	u
WELDER S/A M092 BITE.		u	u
WELDER S/A M093 BITE.		u	u
WELDER S/A M094 BITE.		u	u
WELDER S/A M095 BITE.		u	u

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>ALFONSO</u>	<u>02</u>				
<u>PAOLO</u>	<u>02</u>				
<u>BINO</u>	<u>02</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Cod. For. _____
20 GEN. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile