

131416



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita Iva: IT04886850728

Numero: **40001937**
Data: **28.10.2020**
Documento materiale: **5010779928**
Ordine di acquisto: **5500041319**

Creato da: **N.MIGLIETTA**

Destinatario

Vittone S.r.l.
Frazione Gallenca
I-10087 VALPERGA TO

Partita Iva: 00530230010

Luogo di destinazione

Vittone S.r.l.
Frazione Gallenca
I-10087 VALPERGA TO

Partita Iva: 00530230010

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	4	PZ	2511108091	Corona - grezzo	0,000	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto		Nota	
CARTONE		I.R. 2-109726 DHL 2953307674	
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto
1 PZ	16,000 KG		
Vettore		Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS		02.11.2020 10:24:09	
			Conducente
			Destinatario



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000109726
Receipt No.: 5010695832
Deliver note: 2001022

Date of inspection: 05.10.2020
Date of reception: 30.09.2020

Supplier

Vittone S.r.l.
Frazione Gallenca
10087 Valperga
Italy

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone: _____
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 2511108091
Description: Ring Gear raw part

Delivery Qty: 2618
Tax ID number: IT00530230010

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until _____

1 CARTRONE
16 kg
40x30x30 cm

Failure description:

Origine Reclamo: Ritorno Linea

Quantità Scarto reclamato dalla linea: 4 pz

Colata: 272699

Lettera: T

Difetto: Sfogliatura Superficiale - Defect Surface

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email: getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 2618

Redelivered quantity: _____

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax. 080 - 5 85 82 04

Subject to the activity of the direction

and coordination of

Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

I.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro

SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000

0000 0007 855

BIC code: BNLITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650

5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22

Reg 5010779928



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

Destinatario

VITTONI
//
FRAZ.GALLENCA

70026 MODUGNO
Italy
+390905858665

10087 VALPERGA
Italy
+390124617145

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-11-02
Numero Spedizione: 2953307674
Tipo Servizio: EXPRESS DOMESTIC
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 16,00kg
Volumetrico: 7,20kg
Tassabile: 16,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 03 Nov, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 14,80 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-109726
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI