130115

MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40001886
Data:	23.10.2020
Documento materiale:	5010766558
Ordine di acquisto:	5500043067
Creato da:	ANTOMOSC

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Fagor-Ederlan S.Coop Ltda
Apartado 10
20540 ESCORIAZA
SPAGNA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Fagor-Ederlan S.Coop Ltda
Apartado 10
20540 ESCORIAZA
SPAGNA

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510630003	Chart Scatola Cambio com	7,850	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto: CARTONE		Nota: i.r. 2-107828 dhl2094667956		
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 10,000 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore: **DHL EXPRESS**		Data e ora del ritiro: 26.10.2020 10:51:33	Firme	
			Conducente	
			Destinatario	

MAGNA

Inspection Report

Supplier	Advanced information for the supplier
Fagor-Ederlan S.Coop Ltda **Apartado 10** **20540 ESCORIAZA** **SPAGNA**	Inspection Report No./ created: **200000107828 / 28.02.2020** Goods receipt No.: **5010121675** Delivery No.: **80483369** Goods receipt Date: **06.02.2020**
	Part description: **GrpNo Transmission Housing cpl** — Part-No.: **2510630003**
	Quantity: **650** — VAT No.: **IT04886850728**

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department ***B/WLQ4*** until ***18.03.2020.***

Defect description:

1 CARTONE
10 kg
60x40x40cm

Porosity Hole T1 (Self annuncement)
Quality Notification Origin: Self annuncement

Quantity Affected: 3 Parts (Partial result)
Defect: porosity hole T1

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: II Incoming Inspection defect
Disturb Index: 4 4-Low

Inspected quantity: 4
Return delivery quantity: 3

Quality contact person:		**Logistic contact person:**
Tester:	Cosimo Altavilla	Logistics:
Telephone:	0805858668	Telephone:
E-Mail:	Cosimo.Altavilla@magna.com	E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

1 pz
mov. 5010 766 558

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Fagor Ederlan s.coop. Ltda
Fagor-Ederlan
Apartado 10
Apartado 10

20540 ESKORIATZA
Spain
+390805858668

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-10-26
Numero Spedizione:	2094667956
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	10,00kg
Volumetrico:	19,20kg
Tassabile:	19,50kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Wednesday, 28 Oct, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	80,18 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/ Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento:	2-107828
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved