MAIN TECH s.r.l.
Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno/Bari
Tel./Fax 080 5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it
C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

176023

N. 1161/C

DATA 22 / 03 / 2010

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PI
PRESSO	CRS1
COMMESSA	AP M10
MODELLO	GRAND TANGO +
MATRICOLA	GATTELLO VISIVO GADERA.

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

N°450052 10 01

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GIRE DA VOLTA MCHIESTA LA MANUTENZIONE SETTE SINCE SUA MACCHINA

RELSHAUFE STW 10MP 3066C65C ✓
APNOCD SCA 1078 30F03463 ✓
PNUEFTA KNW 1006 30F03502 ✓
PNUEFTA KNW 1007 30F03503 ✓
PNUEFTA KNW 1008 30F03504 ✓

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO REFERENTE ATTIVITÀ GIUSEPPE CARBONARA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARGIMASTRO	07				
BUILE	07				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.