

SKF**SKF Industrie S.p.A.**
Lubrication Italy

Via Gramsci, 55 - 20032 Cormano (MI) - Italy
Tel. +39 02 663089.1 - Fax +39 02 66308937
www.skf.it/lubrificazione
lubrication-italy@skf.com

Sede Legale: Via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino - Italia
C.F. / P.I./Iscrizione Registro Imprese Torino 02663880017
Capitale Sociale Euro 54.600.000,00

Società unipersonale appartenente al Gruppo svedese SKF,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Aktiebolaget SKF.

Destinazione Merci

IDEM

MAGAZZINO MANUTENZIONE

Spettabile

MAGNA PT S.p.A.

VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO

BA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. N. 472 DEL 14/8/96)

Cod. Cliente	Partita Iva / Codice Fiscale	Natura Documento	Num.Doc.	Data Documento	N.Pag.
C 132	04886850728	D.d.t. di vendita CB0	CB0 - JW 27.592	16/09/2019	1 / 1

Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Q.tà
MV204-100-34430000 408-001	Ns. Conferma d'Ordine cliente Nr. 1100 del 10/04/2019 Vs. Conferma d'Ordine cliente Nr. 4500545280 del 08/04/2019 MISCELATORE ARIA+OLIO 0.03/0.06/0.06/0.03 BICONO TUBO 8 articolo venduto a lotti di 50 pcs	PZ PZ	1,00 50,00
171835 508716514			

TRASPORTO A CURA Vettore		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		PORTO Assegnato	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLA		PESO LORDO 1,00	PESO NETTO	NUM. COLLI 1	
Vettore UPS VIA G. FANTOLI 15/2 20138				DATA ORA TRASPORTO	
				FIRMA DEL CONDUCENTE	
Annotazioni Att. Sig. Catalano				FIRMA DEL DESTINATARIO	

Eventuali segnalazioni di componenti mancanti e/o materiali danneggiati deve essere prontamente comunicata ad SKF Industrie S.p.A entro 8 gg lavorativi dal ricevimento della fornitura, unitamente a eventuali referti fotografici comprovanti la difettosità rilevata ed ai dati relativi alla fornitura (rif. DDT, codice articolo, ecc.)