

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	GPSA
COMMESSA	IP M 10
MODELLO	GRIP FMC
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
<input type="checkbox"/>	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

10/10054/10/1

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CHE DI VOI MA MCHESMA
LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

EMAG DA	10/108	30662518	/
EMAG DA	10/108	30662517	/
EMAG DA	10/106	30662673	/

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCO DA 10	04				
BALICE	04				
LOMA 10	03				
DE RACO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature] FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.