

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	GEMG SA
PRESSO	CPSI
COMMESSA	18 11 16
MODELLO	ARNOLD
MATRICOLA	SCA M006

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DE/50000/16PF
DESCRIZIONE LAVORO: Effettuato controllo di sistema centralizzato AD INTERFACCIA SUIA DA CURARE IN OFFICIO & BASSO FLUSSO ACQUA RESIDUA DI E POCHE AL LA GUARDO DELL'INTERFACCIA GUAR FINO E PROVE DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: NB INTERFACCIA MOLTO SDA DE PADO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
Valdemaro	03				
BASILIZ	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO:  FIRMA DEL CLIENTE: 