

Spett. (Cod. 859)

MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

BA

Destinazione Diversa:

MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

(BA)

2558

Type Documento D.D.T.	Nr. Documento 188	Data Documento 26-07-2021	Cod.Cli 859	Codice Fiscale e Partita Iva 04886850728/04886850728	Modalita' Pagamento 40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	Pag. 1
Banca di appoggio			Nome Agente 15		Valuta Documento EURO	
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			U.M.	QUANTITA'	PREZZO
MAN	Vs. Ord. 4500612026 del 12.07.2021 Richiedente Sig.: ABBATEPAOLO V. PM SU FILTRO KNOLL SLA10033			PZ	1,00	8
Cod. Fisc. <u>9142661</u> 30 AGO 2021 "Bene ricevuto e verificato" Firma <u>ABBATEPAOLO</u>						
Causale Trasporto VENDITA		Aspetto Dei Beni A VISTA		Spedizione a Mezzo MITTENTE		
Totale Colli 1	Totale Peso 0,000	Porto FRANCO	Data Trasporto 26-07-2021	Ora Iniz. Trasporto 18:19		
Annotazioni e Variazioni				Firma del Conducente		
Vettore, Residenza o Domicilio		Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario		
				Firma del Vettore		

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: ABBATEPALOV.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1856 DATA 23/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	15,00		

INTERVENTO RICHIESTO

SLA10033 - FILTRO KNOLL - PREVENTIVA

VITANOSTRA S. - N. DI PALMA - LEONE R.

DESCRIZIONE LAVORI

NEL DETTAGLIO: MESSA IN SICUREZZA - SMONTAGGIO COPERCHIO VASCA CORREDATO DI SUPPORTO - SMONTAGGIO DEL COPERCHIO TAMBURNO - SMONTAGGIO TUBO LAVAGGIO INTERNO CESTELLO - ESTRAZIONE/SOSTITUZIONE DEL TAMBURNO - SMONTAGGIO 2° COPERCHIO TAMBURNO CON RELATIVO CONTROLLO DEL SUPPORTO - CONTROLLO CATENA - CONTROLLO ASSE DI TRASCINAMENTO E DI MOTRICE - CONTROLLO/SOSTITUZIONE CUSCINETTI - CONTROLLO/SOSTITUZIONE RUOTE DENTATE - CONTROLLO/SOSTITUZIONE MOZZO - SOSTITUZIONE ORING COPERCHIO VASCA - APPLICAZIONE AI COPERCHI DEL TAMBURNO GUARNIZIONI IN TEFLON - SOSTITUZIONE PATTINO RASCHIATORE CATENA - MONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI - PULIZIA AREA - CONSEGNA.

MAGNA
Cod. For. 9012061
30 AGO. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile ABATEPALOV

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITA'	NOTE
D.D.T 180	ODA 4500612026			PREV. 3306/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorative. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro è ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese di chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)