

Spett. (Cod. 859)

MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

BA

Destinazione Diversa:



MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

(BA)

75057

Tipo Documento		Nr. Documento		Data Documento		Cod. Cli		Codice Fiscale e Partita Iva		Modalita' Pagamento		Pag.
D.D.T.		188		30-07-2021		859		04886850728/04886850728		40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.		1
Banca di appoggio						Nome Agente						Valuta Docum.
						9						EURO
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA						
	Vs.Ord.4800007111 DEL 30.04.2021											
	Richiedente Sig.: GRAMEGNA S.											
WMAN	PREVENTIVA POMPA SV300 FORNO 2_3800/A	PZ	1,00			8						
WMAN	PREVENTIVA POMPA EH 2600 FORNO 2_3801/A	PZ	1,00			8						
WMAN	PREVENTIVA POMPA GV 400 FORNO 2_3802/A	PZ	1,00			8						
WMAN	PREVENTIVA FORNO 2_3803/A	PZ	1,00			8						
WMAN	F2 C6- SOSTITUZIONE PORTE CELLE_3804/A	PZ	1,00			8						
Cod. F. 1111 30 AGO. 2021 "Chiusura definitiva e verifica" Saverio Gramegna												
Canale Trasporto			Aspetto Dei Beni			Spedizione a Mezzo						
VENDITA			A VISTA			MITTENTE						
Totale Colli	Totale Peso	Porto	Data Trasporto	Ora Iniz. Trasporto								
5	0,000	FRANCO	30-07-2021	19:12								
Annotazioni e Variazioni			Firma del Conducente									
												
Vettore, Residenza o Domicilio		Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario								
												
				Firma del Vettore								

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT) **f** DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINA L.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1859 DATA 26/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,30	08,30	15,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO2: SV300- PREVENTIVA 1M

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

DESCRIZIONE LAVORI

~~MESSA IN SICUREZZA - SCARICO OLIO - SMONTAGGIO CARTER DI PROTEZIONE VENTOLA - SMONTAGGIO VENTOLA - SMONTAGGIO SCAMBIATORE - CONTROLLO PERDITE VARIE - ATTIVITA' DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VARI COMPONENTI PRESSO AREA ADIBITA - SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO - PULIZIA E CONTROLLO PERDITA OLIO - RABBOCCO OLIO MONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE - AVVIAMENTO E RISCALDAMENTO - PULIZIA AREA - CONSEGNA.~~

MAGNA
Cod. For. 30 AGO. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Servizio
Leggibile

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° <u>185</u>	ODA <u>PREV. 3800/A</u>			

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorative. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT) **DI PALMA** sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1860 DATA 26/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,30	08,30	15,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 2: EH 2600 - PREVENTIVA 1M

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

DESCRIZIONE LAVORI

LAVAGGIO CHIMICO IN AUTOMATICO ED IN MANUALE CON MESSA IN SICUREZZA -
SMONTAGGIO DELLE TUBAZIONI - PULIZIA DELLE STESSA - PULIZIA MANUALE DEI LOBI
INTERNI - CONTROLLO VISIVO OLII - PULIZIA ED ELIMINAZIONI DEI RESIDUI -
MONTAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI - PULIZIA AREA - AVVIAMENTO -
RISCALDAMENTO - MONITORAGGIO - CONSEGNA.

MAGNA
Cod.For. 909004
30 AGO. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma S. S. S.
Leggibile S. S. S.

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° <u>188</u>	ODA <u>13000000</u>			PREV. 3801/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9

Tel./Fax 0883.566848

Sede operativa e dest. merce:

www.officinedipalma.com

S.P. 231 Km. 49,955

info@officinedipalma.com

76123 ANDRIA (BT)

DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1861 DATA 26/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	15,00		


INTERVENTO RICHIESTO

FORNO2: GV400_PREVENTIVA 1M

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

DESCRIZIONE LAVORI

LAVAGGIO CHIMICO IN AUTOMATICO ED IN MANUALE CON MESSA IN SICUREZZA - SBLOCCO E LAVAGGIO CONTINUO DEI LOBI CON ROTAZIONE MECCANICA E PULIZIA SCARICO DEI RESIDUI DI PROCESSO INTERNO - INGRASSAGGIO CUSCINETTI HT - MONTAGGIO DELLE PARTI INTERESSATE - AVVIAMENTO E RISCALDAMENTO DEL GRUPPO - PULIZIA AREA - CONSEGNA.



MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 186	ODA			PREV. 3802/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro è ora lavorativa non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT) f DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1862 DATA 26/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	15,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO2: PREVENTIVA 1M

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

DESCRIZIONE LAVORI

~~LAVAGGIO SAS - MESSA IN SICUREZZA - CONTROLLO VISIVO O LII POMPE -~~
~~SOSTITUZIONE OLIO POMPA SV300 - CONTROLLO E PULIZIA VANO TEMPRA - VANO SAS~~
~~- PULIZIA DELLE CROSTE DELLE PORTE, DELLE RESISTENZE, DELLE CUFFIE, DELL'ANELLO~~
~~INFERIORE DEL CASE - PROVA DI TENUTA DELLA TEMPRA - PROVE E REGISTRAZIONE~~
~~DELLE PORTE E DELLE PINZE - CONTROLLO VISIVO STATUS CELLE - PULIZIA AREA -~~
~~AVVIAMENTO - DIFFUSIONE - CONSEGNA~~

MAGNA
Cod.For. 9102024
30 AGO. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Saverio
Leggibile

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° <u>188</u>	ODA <u>h. 3000 Fm</u>			PREV. 3803/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con n.s. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese di chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)



S.a.S.

di DI PALMA RAFFAELE & C.

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9

Tel./Fax 0883.566848

Sede operativa e dest. merce:
S.P. 231 Km. 49,955

www.officinedipalma.com
info@officinedipalma.com

76123 ANDRIA (BT)

f DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728**CLIENTE**

MAGNA PT SPA

MODUGNO (BA)

Referente: **GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.**

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1863 DATA 26/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	15,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 6: PORTE C6 - SOSTITUZIONE

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

DESCRIZIONE LAVORI

**SOSTITUITE ANTA DX E SX DELLE CELLE SOPRA INDICATE CORREDATE DI NUOVA
BULLONERIA IN ACCIAIO INOX CON PROVE DI FUNZIONALITA' CON RELATIVA
REGISTRAZIONE - PULIZIA AREA - CONSEGNA.**


REPUBBLICA ITALIANA
 Cod. For. *110761*
30 AGO. 2021
 "Ricevuto con riserva e verifica"
 Firma *Scari*
 Leggibile *Scari*

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 133	ODA 62000.741			PREV. 3804/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro è ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)