



Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **945**
Data: **18.05.2021**
Documento materiale: **9900000945**

Creato da: **F.RUGGIERO****DOC. NAT. SUI 264067**

Destinatario

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

SCHLOTE AUTOMOTIVE ITALIA SRL
ZONA IND.LE F1
D-83051 NUSCO (AV)

Partita iva:

XXX RESO A FORNITORE				Trasporto a mezzo destinatario	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	60		2510630104	Chart Scatola Frizione cp	0,000
Aspetto			Nota		
PALLETS			rif. i.r. 2'110781		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
2	0,000 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firme
SVEVATRANS			18.05.2021 10:18:25		
			Conducente		
			Destinatario		



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000110781
Receipt No.: 5010926041
Deliver note: 21100056

Date of inspection: 13.01.2021
Date of reception: 07.01.2021

Supplier

BOHAI Trimet Automotive Holding Gmb
Aluminiumallee 1
6493 Harzgerode
Germany

Quality Contact

Name: Cosimo Altavilla
Phone: +390805858668
E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

Material

Material-No.: 2510630104
Description: GrpNo Clutch Housing cpl

Delivery Qty: 1200
Tax ID number: DE306685527

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until 28.01.2021

Failure description: (IT) Diameter 55 H8 Out of tolerance

Up date 18/05/2021
60 pieces to send to Nusco supplier.

Up date 17/02/2021
02 pieces to send to Nusco supplier.

Up date 16/01/2021
06 Scrap parts after leakage test.
all parts have an increased diameter of Ø55 H8.
values measured at Zeiss between 55,047-55,050 mm
DMC:
201213 91002733 4533639 2510311866
201213 91002733 4533650 2510311866
201209 91002733 4533231 2510311866
201212 91002733 4533244 2510311866
201212 91002733 4533425 2510311866
201209 91002733 4533200 2510311866

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 01 Part (Partial result)
Defect: Diameter 55 H8 Out of tolerance,
real value 55,049 (attache measurement Zeiss)

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 69
Redelivered quantity: 9

Best regards

Cosimo Altavilla

Ruggiero, Floriana

Da: Corti, Fabio
Inviato: martedì 18 maggio 2021 09:38
A: Altavilla, Cosimo; Ruggiero, Floriana
Cc: Giannotti, Daniela; Calo, Gianluigi; Doronzo, Ruggero; Giovanniello, Franco; Santamaria, Vitangelo; 'nicola.proscia@pontonetto.it'; 'Lorenzo Derenzo'; francesco.bitritto@svevatrans.it; giovanna.petruzzelli@svevatrans.it; Angelo Spizzico Svevatrans
Oggetto: R: Scarti da rispedire a Nusco.
Allegati: R: CH Trimet - materiale in Sveva da spedire al fornitore

Buongiorno,
cortesemente trasferire solo fisicamente la merce a Sveva e, se non vi è urgenza di reso, le stesse, assieme ad un'altra pedana di scarto, verranno rispedite a Nusco non prima di WK23 (vd. allegato).
Quindi, se qualità conferma, il Full Truck Load sarà composto in totale da: 3 pedane scarto e il resto vuoti.

Doc. materiale di uscita merce logica da SAP mag. PTR: 5011264067
Grazie

Cordiali saluti / Best regards / Meilleures Salutations / Mit freundlichen Grüßen / Selamlar / 真挚问候

Fabio Corti
Logistics Inbound Specialist, Transmission Systems
Magna Powertrain

BOH DI Trimet
AUTOTRONE
HOLDING
NUSCO

Da: Altavilla, Cosimo <Cosimo.Altavilla@magna.com>
Inviato: martedì 18 maggio 2021 00:33
A: Corti, Fabio <Fabio.Corti@magna.com>; Ruggiero, Floriana <Floriana.Ruggiero@partner.magna.com>
Cc: Giannotti, Daniela <Daniela.Giannotti@magna.com>; Calo, Gianluigi <Gianluigi.Calo@magna.com>; Doronzo, Ruggero <Ruggero.Doronzo@magna.com>; Giovanniello, Franco <Franco.Giovanniello@magna.com>; Santamaria, Vitangelo <Vitangelo.Santamaria@magna.com>; 'nicola.proscia@pontonetto.it' <nicola.proscia@pontonetto.it>
Oggetto: Scarti da rispedire a Nusco.

Bisogna rispedire a Nusco 60 scatole Frizione 2510630104.

2'110781

Il Verbale di riferimento in allegato N° 23'10781, anche se è stata rifiutata la non conformità, si è decisi in accordo con il fornitore di rispedire indietro le 2 pedane.

Ruggiero, Floriana

DE PUNETS SUPAPPOSTI (PRED PTR INCONTING)

Da: Altavilla, Cosimo
Inviato: martedì 18 maggio 2021 00:33
A: Corti, Fabio; Ruggiero, Floriana
Cc: Giannotti, Daniela; Calo, Gianluigi; Doronzo, Ruggero; Giovanniello, Franco; Santamaria, Vitangelo; 'nicola.proscia@pontonetto.it'
Oggetto: Scarti da rispedire a Nusco.
Allegati: IR_200000110781.pdf

Bisogna rispedire a Nusco 60 scatole Frizione 2510630104.

Il Verbale di riferimento in allegato N° 23'10781, anche se è stata rifiutata la non conformità, si è decisi in accordo con il fornitore di rispedire indietro le 2 pedane.

Le 60 scatole si trovano in area PTR:

0100	2510630104	Chart Scatola Frizione com	PTR		60

Cordiali saluti / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Cosimo Altavilla
STF Shift Support – BWLQ4 - Transmission Systems
Magna Powertrain

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 Modugno (BA), Italy
OFFICE +39 080 5858 668
Cosimo.Altavilla@magna.com
www.magnapowertrain.com
<http://electrification.magna.com>

Please consider the environment before printing.

Magna PT S.p.A. - a socio unico • Via dei Ciclamini 4 • 70026 Modugno (BA) • Italia