



S.r.l.

Strada Chivasso-Ozegna,2
10090 FOGLIZZO (TO) - Italy

Tel. +39 011 9883896 - Fax +39 011 9883959
e-mail: info@ralm.it - sito web: www.ralm.it

Sede Legale: Via Bagetti, 11 - 10143 TORINO
Cod. Fisc. e Part. IVA 04913130011 - V.A.T. IT.04913130011
Reg. Soc. Trib. TO n. 4763/85 - C.C.I.A.A. RD n. 670238
Import/Export M. 8112391

SPETT.LE
F.T.M. SRL
VIA SAN GIULIANO, 47
71121 FOGGIA (FG)

LUOGO DI DESTINAZIONE
MAGNA PT SPA
VIA DEI CICLAMINI,4
70026 MODUGNO (BA)


4500661166

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/96)

BO Vendita

C. CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
010736	IT01009690718	0881 722363	0881 778587		246	19-04-23	1/1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'
12875	VS.ORD. 230438 18-04-2023 (OC 276) D100P F10X1 R0.5 C100D M5 4BT9 30° -4BT9 R0.5 T12 H20 D126- * -CD-	PZ	4,00
12877	D100P F10X1 R0.5 C100D RRS 4BT9 30° -4BT9 R0.5 T12 H20 D126- * -CD-	PZ	1,00
12875	D100P F10X1 R0.5 C100D M5 4BT9 30° -4BT9 R0.5 T12 H20 D107- * -CD-	PZ	1,00
12876	D125P F10X1 R0.5 C100D M5 4BT9 30° -4BT9 R0.5 T12 H20 D107- * -CD-	PZ	1,00
**** ATTENZIONE !! **** La 1° e 2° POS. hanno stessa grana ma legante diverso. La 3° e la 4° POS. hanno la grana uguale, uno scalino più fine, stesso legante e da esito prove ottenute da FRA.LLI VERGNANO miglioramento della finitura prodotto. Verificare se con diametro 125mm migliora anche la resa in durata e in asportazione.			
controllo non possibile, dati Sap/dati non con sp. <i>Certini</i>			
X Rieffettuare			



CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Fattura di vendita	PACCO	1	2,600		
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA E ORA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
VEETTORE	FRANCO S / A	19-04-23 16:34:00			
DESCRIZIONE VETTORE	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE			
GLS - S.C.da BERTOLLA all' ABBADIA di STURA, 176 - 10156 BERTOLLA					
ANNOTAZIONI					